W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG

Konauer Straße 21 21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0 Telefax: 05852-650-66

Email: info@meyermotoren.de Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel 10.303.005.0 MM Zylinderkopf o.NW Rover o. NW 2.0 TD

Lieferumfang

mit Ventilen, ohne Nockenwelle

Passend für

LAND ROVER FREELANDER I (L314) 2.0 DI 4x4

LAND ROVER FREELANDER I Soft Top (L314) 2.0 DI 4x4

ROVER 200 II Schrägheck (RF) 220 D/SD

ROVER 200 II Schrägheck (RF) 220 SDi

ROVER 400 II (RT) 420 D

ROVER 400 II (RT) 420 Di

ROVER 400 II Schrägheck (RT) 420 D

ROVER 400 II Schrägheck (RT) 420 Di

ROVER 600 I (RH) 620 Sdi

Stand: 15.05.2024, 12:01 Uhr

Seite 1 von 2



Bilder

