

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.403.850.0 MM Zylinderkopf NEU o.NW 2.0 TDi

Lieferumfang

NEUTEIL mit Ventilen, ohne Nockenwelle

Bilder