W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de

Details zum Artikel

02.099.877.0 MM Teil-Motor BMW 2.0

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel und Kolben

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

BMW 1 (E81) 116 i
BMW 1 (E81) 118 i
BMW 1 (E87) 116 i
BMW 1 (E87) 118 i
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 i
BMW 3 (E90) 318 i
BMW 3 Cabriolet (E93) 318 i
BMW 3 Coupe (E92) 318 i
BMW 3 Touring (E91) 318 i

Bilder



Bild 1 von 4



Bild 2 von 4



Bild 3 von 4

Bild 4 von 4