W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de

Details zum Artikel

10.099.121.0 MM Teil-Motor Rover 2.5 V6

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel und Kolben

Passend für

ROVER 75 (RJ) 2.5 V6

Bilder