W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de

Details zum Artikel

01.099.107.0 MM Teil-Motor VW 1.0

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel und Kolben

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

SEAT AROSA (6H1) 1.0
VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.0
VW POLO (6N2) 1.0

Bilder



Bild 1 von 4

Bild 2 von 4



Bild 3 von 4



Bild 4 von 4