

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.303.752.0 MM Zylinderkopf o.NW VW 1.4 16V

Lieferumfang

mit Ventilen, ohne Nockenwelle

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

AUDI A2 (8Z0) 1.4
SEAT CORDOBA (6K1, 6K2) 1.4 16V
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V
SEAT CORDOBA Vario (6K5) 1.4 16V
SEAT IBIZA II (6K1) 1.4 16V
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 16V
SEAT INCA (6K9) 1.4 16V
SEAT LEON (1M1) 1.4 16V
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.4 16V
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V
SKODA FABIA I Stufenheck (6Y3) 1.4 16V
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.4 16V
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.4
VW BORA I (1J2) 1.4 16V
VW BORA Variant (1J6) 1.4 16V
VW CADDY II Großraumlimousine (9K9B) 1.4 16V
VW CADDY II Kasten/Großraumlimousine (9K9A) 1.4
VW CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4
VW CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4
VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 16V
VW GOLF V (1K1) 1.4 16V
VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 16V
VW NEW BEETLE (9C1, 1C1) 1.4
VW NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 1.4
VW POLO (6N2) 1.4 16V
VW POLO (9N_, 9A_) 1.4 16V
VW POLO III CLASSIC (6V2) 75 1.4 16V
VW POLO IV Stufenheck (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4
VW POLO Variant (6V5) 1.4 16V

Bilder

