

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

10.303.101.0 MM Zylinderkopf o.NW Rover 1.8 16V

Lieferumfang

mit Ventilen, ohne Nockenwelle

Passend für

LAND ROVER FREELANDER I (L314) 1.8 16V 4x4
LAND ROVER FREELANDER I (L314) 1.8 i 16V 4x4
LAND ROVER FREELANDER I Soft Top (L314) 1.8 i 16V 4x4
ROVER 200 II Schrägheck (RF) 214 Si
ROVER 200 II Schrägheck (RF) 216 Si
ROVER 200 II Schrägheck (RF) 218 K Vi
ROVER 25 I Schrägheck (RF) 1.4 16V
ROVER 25 I Schrägheck (RF) 1.6 16V
ROVER 25 I Schrägheck (RF) 1.8 16V
ROVER 400 II (RT) 414 Si
ROVER 400 II (RT) 416 Si
ROVER 400 II Schrägheck (RT) 414 Si
ROVER 400 Tourer (XW) 1.8 i
ROVER 45 I Schrägheck (RT) 1.4
ROVER 45 I Schrägheck (RT) 1.6
ROVER 45 I Schrägheck (RT) 1.8
ROVER 45 I Stufenheck (RT) 1.4
ROVER 45 I Stufenheck (RT) 1.8
ROVER 75 (RJ) 1.8
ROVER 75 I Tourer (RJ) 1.8

Bilder




Bild 1 von 3




Bild 2 von 3




Bild 3 von 3