

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

05.199.358.0 MM Rumpf-Motor MB 2.9 D

Lieferumfang

Triebwerk mit Zylinderkopf, Dichtungen

Enthält

05.403.358.0 MM Zylinderkopf NEU o.NW MB 2.9 D

05.099.358.0 MM Teil-Motor MB 2.9 D

05.303.358.0 MM Zylinderkopf o.NW MB 2.9 D

Passend für

MERCEDES-BENZ T1 Bus (602) 310 D 2.9

MERCEDES-BENZ T1 Bus (602) 310 D 2.9

MERCEDES-BENZ T1 Bus (B601) 210 D 2.8

MERCEDES-BENZ T1 Bus (B601) 210 D 2.8

MERCEDES-BENZ T1 Kasten (601, 611) 210 D 2.8

MERCEDES-BENZ T1 Kasten (601, 611) 210 D 2.8

MERCEDES-BENZ T1 Kasten (B602) 310 D 2.9

MERCEDES-BENZ T1 Kasten (B602) 310 D 2.9

MERCEDES-BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 210 D 2.8

MERCEDES-BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 210 D 2.9

MERCEDES-BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell (B602) 310 D 2.9

MERCEDES-BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell (B602) 310 D 2.9

Bilder