

**W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG**  
Konauer Straße 21  
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0  
Telefax: 05852-650-66  
Email: [info@meyermotoren.de](mailto:info@meyermotoren.de)  
Homepage: [www.meyermotoren.de](http://www.meyermotoren.de)



## Details zum Artikel

# 02.000.898.0 MM Teilkomplett-Motor BMW 2.0 D

---

### Lieferumfang

Triebwerk mit Zylinderkopf, Einspritzpumpe, -düsen und -leitungen, Glühkerzen, Steuerteile, Ölfilter, Öldruckschalter, Dichtungen

### Enthält

- 02.099.897.0 MM Teil-Motor BMW 2.0 D
- 02.199.898.0 MM Rumpf-Motor BMW 2.0 D
- 02.303.897.0 MM Zylinderkopf o.NW BMW 2.0 D
- 02.630.897.0 MM Einspritzpumpe BMW 2.0 D (0470504005)

### Passend für

- BMW 5 (E39) 520 d
- BMW 5 Touring (E39) 520 d

# Bilder