

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.099.173.0 MM Teil-Motor VW 2.0

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel und Kolben

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0 4x4
VW BORA I (1J2) 2.0
VW BORA I (1J2) 2.0 4motion
VW BORA Variant (1J6) 2.0
VW BORA Variant (1J6) 2.0 4motion
VW GOLF IV (1J1) 2.0 4motion
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0 4motion
VW NEW BEETLE Cabriolet (1Y7) 2.0

Bilder