

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.303.836.0 MM Zylinderkopf VW 1.2 12V

Lieferumfang

mit Ventilen, ohne Nockenwelle

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.2
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.2
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.2
SEAT TOLEDO IV (KG3) 1.2
SKODA FABIA II (542) 1.2
SKODA FABIA II (542) 1.2 12V
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2
SKODA FABIA II Combi (545) 1.2 12V
SKODA RAPID (NH3, NK3, NK6) 1.2
SKODA RAPID Spaceback (NH1) 1.2
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.2
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.2
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.2
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.2

Bilder



Bild 1 von 3




Bild 2 von 3



Bild 3 von 3