

**W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG**  
Konauer Straße 21  
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0  
Telefax: 05852-650-66  
Email: info@meyermotoren.de  
Homepage: www.meyermotoren.de



## Details zum Artikel

### 05.000.358.0 MM Teilkomplett-Motor MB 2.9 D

---

#### Lieferumfang

Triebwerk mit Zylinderkopf, Einspritzpumpe, -düsen und -leitungen, Glühkerzen, Steuerteile, Ölfilter, Öldruckschalter, Dichtungen

#### Enthält

- 05.403.358.0 MM Zylinderkopf NEU o.NW MB 2.9 D
- 05.099.358.0 MM Teil-Motor MB 2.9 D
- 05.199.358.0 MM Rumpf-Motor MB 2.9 D
- 05.303.358.0 MM Zylinderkopf o.NW MB 2.9 D
- 05.630.358.0 MM Einspritzpumpe MB 2.9 D (0410055978)

#### Passend für

- MERCEDES-BENZ T1 Bus (602) 310 D 2.9
- MERCEDES-BENZ T1 Bus (602) 310 D 2.9
- MERCEDES-BENZ T1 Bus (B601) 210 D 2.8
- MERCEDES-BENZ T1 Bus (B601) 210 D 2.8
- MERCEDES-BENZ T1 Kasten (601, 611) 210 D 2.8
- MERCEDES-BENZ T1 Kasten (601, 611) 210 D 2.8
- MERCEDES-BENZ T1 Kasten (B602) 310 D 2.9
- MERCEDES-BENZ T1 Kasten (B602) 310 D 2.9
- MERCEDES-BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 210 D 2.8
- MERCEDES-BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 210 D 2.9
- MERCEDES-BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell (B602) 310 D 2.9
- MERCEDES-BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell (B602) 310 D 2.9

## Bilder



Bild 1 von 4



Bild 2 von 4




Bild 3 von 4




Bild 4 von 4