

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

05.000.438.0 MM Teilkomplett-Motor MB 2.2 CDi (CR)

Lieferumfang

Triebwerk mit Zylinderkopf, Einspritzpumpe, -düsen und -leitungen, Glühkerzen, Steuerteile, Ölfilter, Öldruckschalter, Dichtungen

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Enthält

- 05.099.423.0 MM Teil-Motor MB 2.2 CDI (CR)
- 05.199.423.0 MM Rumpf-Motor MB 2.2 CDI (CR)
- 05.303.413.0 MM Zylinderkopf o.NW MB 2.2 CDI (CR)
- 05.403.413.0 MM Zylinderkopf NEU o.NW MB 2.2 CDI (CR)
- 05.630.423.0 MM CR-Hochdruckpumpe MB (0445010024)

Passend für

MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Bus (B901, B902) 208 CDI (901.671, 902.671, 902.672)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Kasten (B901, B902) 208 CDI (901.661, 901.662, 902.661, 902.662)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 2-t Pritsche/Fahrgestell (B901, B902) 208 CDI (901.611, 901.612, 901.621, 902.611, 902.612,...)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Bus (B903) 308 CDI (903.671, 903.672, 903.673)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Kasten (B903) 308 CDI (903.661, 903.662, 903.663)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 3-t Pritsche/Fahrgestell (B903) 308 CDI (903.611, 903.612, 903.613, 903.621, 903.622,...)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Bus (B904) 408 CDI (904.662, 904.663)

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Kasten (B904) 408 CDI

MERCEDES-BENZ SPRINTER 4-t Pritsche/Fahrgestell (B904) 408 CDI

Bilder