

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.099.229.0 MM Teil-Motor VW 1,4 16V TSI

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel und Kolben

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

SEAT LEON (5F1) 1.4 TSI
SEAT LEON SC (5F5) 1.4 TSI
SEAT LEON ST (5F8) 1.4 TSI
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.4 TSI
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.4 TSI
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.4 TSI
VW GOLF VI Cabriolet (517) 1.4 TSI
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 1.4 TSI
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 1.4 TSI

Bilder