

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.303.866.0 MM Zylinderkopf o.NW 2.0 TDI (CR)

Lieferumfang

mit Ventilen, ohne Nockenwelle

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

SEAT ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI
SEAT ATECA (KH7, KHP) 2.0 TDI
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI
SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI
SEAT LEON Kasten/Schrägheck (5F1) 2.0 TDI
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI 4x4
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI 4x4
VW GOLF SPORTSVAN VII (AM1, AN1) 2.0 TDI
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI
VW GOLF VII (5G1, BQ1, BE1, BE2) 2.0 TDI
VW GOLF VII Variant (BA5, BV5) 2.0 TDI
VW TOURAN (5T1) 2.0 TDI

Bilder



Bild 1 von 4




Bild 2 von 4



Bild 3 von 4




Bild 4 von 4