

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.000.129.0 MM Teilkomplett-Motor VW 2.3 VR5 10V

Lieferumfang

Triebwerk mit Zylinderkopf, Wasserpumpe, Ölfilter, Öldruckschalter, Zündkerzen, Steuerteile, Dichtungen

Enthält

01.099.129.0 MM Teil-Motor VW 2.3 VR5 10V
01.302.129.0 MM Zylinderkopf VW 2.3 VR5 10V

Passend für

SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5
VW BORA I (1J2) 2.3 V5
VW BORA I (1J2) 2.3 V5 4motion
VW BORA Variant (1J6) 2.3 V5
VW BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion

Bilder



Bild 1 von 4




Bild 2 von 4




Bild 3 von 4




Bild 4 von 4