

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

10.000.010.0 MM Teilkomplett-Motor Landrover 2.7 TD

Lieferumfang

Triebwerk mit Zylinderkopf, Einspritzpumpe, -düsen und -leitungen, Glühkerzen, Steuerteile, Ölfilter, Öldruckschalter, Dichtungen

Enthält

- 10.099.010.0 MM Teil-Motor Landrover 2.7 TD
- 10.199.010.0 MM Rumpf-Motor LandRover 2.7 TD
- 10.303.010.0 MM Zylinderkopf o.NW Links Landrover 2.7 TD
- 10.303.011.0 MM Zylinderkopf o.NW Rechts Landrover 2.7 TD
- 10.630.010.0 MM Einspritzpumpe Landrover 2.7 TD

Passend für

- LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 2.7 TD 4x4
- LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 2.7 TD 4x4

Bilder