

**W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG**  
Konauer Straße 21  
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0  
Telefax: 05852-650-66  
Email: [info@meyermotoren.de](mailto:info@meyermotoren.de)  
Homepage: [www.meyermotoren.de](http://www.meyermotoren.de)



## Details zum Artikel

# 10.000.012.0 MM Teilkomplett-Motor Landrover 2.7 TD

---

### Lieferumfang

Triebwerk mit Zylinderkopf, Einspritzpumpe, -düsen und -leitungen, Glühkerzen, Steuerteile, Ölfilter, Öldruckschalter, Dichtungen

### Enthält

- 10.099.010.0 MM Teil-Motor Landrover 2.7 TD
- 10.199.012.0 MM Rumpf-Motor LandRover 2.7 TD
- 10.303.010.0 MM Zylinderkopf o.NW Links Landrover 2.7 TD
- 10.303.011.0 MM Zylinderkopf o.NW Rechts Landrover 2.7 TD
- 10.630.012.0 MM Einspritzpumpe Landrover 2.7 TD

### Passend für

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 2.7 D 4x4

# Bilder