

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

10.099.013.0 MM Teil-Motor Landrover 3.0 TD

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel und Kolben

Passend für

LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4

LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4

LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 3.0 TD 4x4

Bilder