

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

10.199.012.0 MM Rumpf-Motor LandRover 2.7 TD

Lieferumfang

Triebwerk mit Zylinderkopf, Dichtungen

Enthält

- 10.099.010.0 MM Teil-Motor Landrover 2.7 TD
- 10.303.010.0 MM Zylinderkopf o.NW Links Landrover 2.7 TD
- 10.303.011.0 MM Zylinderkopf o.NW Rechts Landrover 2.7 TD

Passend für

LAND ROVER RANGE ROVER SPORT I (L320) 2.7 D 4x4

Bilder