

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

10.630.010.0 MM Einspritzpumpe Landrover 2.7 TD

Lieferumfang

Verteiler- oder Reiheneinspritzpumpe komplett einbaufertig

Passend für

LAND ROVER DISCOVERY III (L319) 2.7 TD 4x4

LAND ROVER DISCOVERY IV (L319) 2.7 TD 4x4

Bilder