

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.099.739.0 MM Teil-Motor VW 2.0

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel und Kolben

Passend für

SKODA OCTAVIA I (1U2) 2.0
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 2.0
VW BORA I (1J2) 2.0
VW BORA Variant (1J6) 2.0
VW GOLF IV (1J1) 2.0
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.0

Bilder



Bild 1 von 4




Bild 2 von 4



Bild 3 von 4



Bild 4 von 4