

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.099.740.0 MM Teil-Motor VW 1.4 16V

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel und Kolben

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 16V
SEAT LEON (1M1) 1.4 16V
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.4 16V
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V
SKODA FABIA I Stufenheck (6Y3) 1.4 16V
SKODA OCTAVIA I (1U2) 1.4 16V
SKODA OCTAVIA I Combi (1U5) 1.4 16V
VW BORA I (1J2) 1.4 16V
VW GOLF IV (1J1) 1.4 16V
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.4 16V
VW POLO (9N_, 9A_) 1.4 16V
VW POLO IV Stufenheck (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4

Bilder




Bild 1 von 4




Bild 2 von 4




Bild 3 von 4




Bild 4 von 4