

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.302.129.0 MM Zylinderkopf VW 2.3 VR5 10V

Lieferumfang

komplett einbaufertig mit Ventilen und Nockenwelle

Passend für

SEAT TOLEDO II (1M2) 2.3 V5
VW BORA I (1J2) 2.3 V5
VW BORA I (1J2) 2.3 V5 4motion
VW BORA Variant (1J6) 2.3 V5
VW BORA Variant (1J6) 2.3 V5 4motion
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5
VW GOLF IV (1J1) 2.3 V5 4motion
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5
VW GOLF IV Variant (1J5) 2.3 V5 4motion
VW PASSAT B5 (3B2) 2.3 VR5
VW PASSAT B5 (3B2) 2.3 VR5 Syncro/4motion
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.3 VR5
VW PASSAT B5 Variant (3B5) 2.3 VR5 Syncro/4motion

Bilder