

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.303.749.0 MM Zylinderkopf o.NW VW 1.6 16V

Lieferumfang

mit Ventilen, ohne Nockenwelle

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

SEAT LEON (1M1) 1.6 16 V
SEAT TOLEDO II (1M2) 1.6 16V
SKODA FABIA I (6Y2) 1.4 16V
SKODA FABIA I Combi (6Y5) 1.4 16V
SKODA FABIA I Stufenheck (6Y3) 1.4 16V
VW BORA I (1J2) 1.6 16V
VW BORA Variant (1J6) 1.6 16V
VW GOLF IV (1J1) 1.6 16V
VW GOLF IV Variant (1J5) 1.6 16V
VW LUPO I (6X1, 6E1) 1.4 16V
VW POLO (6N2) 1.4 16V
VW POLO (9N_, 9A_) 1.4 16V
VW POLO III (6N1) 120 1.6 16V GTI
VW POLO IV Stufenheck (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) 1.4

Bilder

