

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG

Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0

Telefax: 05852-650-66

Email: info@meyermotoren.de

Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

10.000.100.0 MM Teilkomplett-Motor Landrover 1.8 16V

Lieferumfang

Triebwerk mit Zylinderkopf, Wasserpumpe, Ölfilter, Öldruckschalter, Zündkerzen, Steuerteile, Dichtungen

Enthält

10.303.100.0 MM Zylinderkopf o.NW Rover o. NW 1.8 16V

Passend für

LAND ROVER FREELANDER I (L314) 1.8 i 16V 4x4

LAND ROVER FREELANDER I Soft Top (L314) 1.8 i 16V 4x4

ROVER 200 II Schrägheck (RF) 218 K Vi

Bilder