

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

10.000.104.0 MM Teilkomplett-Motor Rover 1.4 16V

Lieferumfang

Triebwerk mit Zylinderkopf, Wasserpumpe, Ölfilter, Öldruckschalter, Zündkerzen, Steuerteile, Dichtungen

Enthält

10.303.100.0 MM Zylinderkopf o.NW Rover o. NW 1.8 16V

Passend für

ROVER 200 II Schrägheck (RF) 214 Si

ROVER 400 II (RT) 414 Si

ROVER 400 II Schrägheck (RT) 414 Si

Bilder