

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

10.000.117.0 MM Teilkomplett-Motor Rover 1.8 16V V.V.C.

Lieferumfang

Triebwerk mit Zylinderkopf, Wasserpumpe, Ölfilter, Öldruckschalter, Zündkerzen, Steuerteile, Dichtungen

Enthält

10.302.117.0 MM Zylinderkopf Rover m. NW 1.8 16V

Passend für

ROVER 200 II Schrägheck (RF) 218 K Vi
ROVER 400 Tourer (XW) 1.8 i

Bilder