

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

10.199.006.0 MM Rumpf-Motor Rover 2.0 TD

Lieferumfang

Triebwerk mit Zylinderkopf, Dichtungen

Enthält

10.303.006.0 MM Zylinderkopf o.NW Rover o. NW 2.0 TD

Passend für

ROVER 200 II Schrägheck (RF) 220 D/SD
ROVER 200 II Schrägheck (RF) 220 SDi
ROVER 400 II (RT) 420 D
ROVER 400 II (RT) 420 Di
ROVER 400 II Schrägheck (RT) 420 D
ROVER 400 II Schrägheck (RT) 420 Di
ROVER 600 I (RH) 620 Sdi

Bilder