

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

10.000.120.0 MM Teilkomplett-Motor Rover 1.8 16V

Lieferumfang

Triebwerk mit Zylinderkopf, Wasserpumpe, Ölfilter, Öldruckschalter, Zündkerzen, Steuerteile, Dichtungen

Enthält

10.303.101.0 MM Zylinderkopf o.NW Rover 1.8 16V

Passend für

ROVER 75 (RJ) 1.8

ROVER 75 I Tourer (RJ) 1.8

Bilder