

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.099.892.0 MM Teil-Motor VW 2.0 16V FSI

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel und Kolben

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI
AUDI A3 (8P1) 2.0 TFSI quattro
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TFSI
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TFSI quattro
AUDI TT (8J3) 2.0 TFSI quattro
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TFSI quattro
SEAT ALHAMBRA (710, 711) 2.0 TSI
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TFSI 4x4
SEAT LEON (1P1) 2.0 TFSI
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TFSI
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TFSI
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TFSI
SKODA SUPERB II Kombi (3T5) 2.0 TFSI
VW BEETLE (5C1, 5C2) 2.0 TFSI
VW BEETLE Cabriolet (5C7, 5C8) 2.0 TFSI
VW CC B7 (358) 2.0 TSI
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TFSI
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TSI
VW GOLF VI (5K1) 2.0 GTi
VW GOLF VI Cabriolet (517) 2.0 GTI
VW GOLF VI Variant (AJ5) 2.0 TFSI
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 2.0 TFSI
VW PASSAT ALLTRACK B7 (365) 2.0 TSI 4motion
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TFSI
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TFSI
VW PASSAT B7 (362) 2.0 TSI
VW PASSAT B7 Variant (365) 2.0 TSI
VW PASSAT CC B6 (357) 2.0 TFSI
VW PASSAT CC B6 (357) 2.0 TSI
VW SCIROCCO III (137, 138) 2.0 TSI
VW SHARAN (7N1, 7N2) 2.0 TFSI
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TFSI 4motion
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TSI 4motion

Bilder