

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

04.099.356.0 MM Teil-Motor Ford 2.0 TDCi

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel und Kolben

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

FORD FOCUS C-MAX (DM2) 2.0 TDCi
FORD FOCUS II (DA_, HCP, DP) 2.0 TDCi
FORD FOCUS II Stufenheck (DB_, FCH, DH) 2.0 TDCi
FORD FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) 2.0 TDCi
FORD MONDEO IV (BA7) 2.0 TDCi
FORD MONDEO IV Stufenheck (BA7) 2.0 TDCi
FORD MONDEO IV Turnier (BA7) 2.0 TDCi
PEUGEOT 307 (3A/C) 2.0 HDi 135
PEUGEOT 307 Break (3E) 2.0 HDi 135
PEUGEOT 307 CC (3B) 2.0 HDi 135
PEUGEOT 307 SW (3H) 2.0 HDi 135
PEUGEOT 407 (6D_) 2.0 HDi 135 (6DRHRH, 6DRHRE, 6DRHRG, 6DRHRJ)
PEUGEOT 407 Coupe (6C_) 2.0 HDi
PEUGEOT 407 SW (6E_, 6D_) 2.0 HDi 135
PEUGEOT 607 (9D, 9U) 2.0 HDi
PEUGEOT 807 (EB_) 2.0 HDi
PEUGEOT EXPERT Kasten (VF3A_, VF3U_, VF3X_) 2.0 HDi 140

Bilder



Bild 1 von 4




Bild 2 von 4



Bild 3 von 4



Bild 4 von 4