

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

21.402.001.0 MM Zylinderkopf NEU Mitsubishi 2.5 TD -94

Lieferumfang

NEUTEIL komplett einbaufertig mit Ventilen und Nockenwelle

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

HYUNDAI GALLOPER II (JK-01) 2.5 TD intercooler
MITSUBISHI GALLOPER (JK-01) 2.5 TD intercooler
MITSUBISHI L 300 / DELICA II Pritsche/Fahrgestell (L03_P) 2.5 D (L039P)
MITSUBISHI L 300 III Bus (P0_W, P1_W, P2_W, P3_W) 2.5 D (P05W, P15W, P25W)
MITSUBISHI L 300 III Kasten (P0_V, P1_V, P2_V) 2.5 D (P05V, P05W, P15V)
MITSUBISHI L200 (K3_T, K2_T, K1_T, K0_T) 2.5 TD 4WD (K34T)
MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 D (K64T)
MITSUBISHI L200 (K7_T, K6_T, K5_T) 2.5 TD 4WD (K74T)
MITSUBISHI PAJERO II (V3_W, V2_W, V4_W, V5_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W)
MITSUBISHI PAJERO II Canvas Top (V2_W, V4_W) 2.5 TD 4WD (V24C, V24W)

Bilder




Bild 1 von 2




Bild 2 von 2