

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

05.099.358.0 MM Teil-Motor MB 2.9 D

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel und Kolben

Passend für

MERCEDES-BENZ T1 Bus (602) 310 D 2.9
MERCEDES-BENZ T1 Bus (602) 310 D 2.9
MERCEDES-BENZ T1 Bus (B601) 210 D 2.8
MERCEDES-BENZ T1 Bus (B601) 210 D 2.8
MERCEDES-BENZ T1 Kasten (601, 611) 210 D 2.8
MERCEDES-BENZ T1 Kasten (601, 611) 210 D 2.8
MERCEDES-BENZ T1 Kasten (B602) 310 D 2.9
MERCEDES-BENZ T1 Kasten (B602) 310 D 2.9
MERCEDES-BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 210 D 2.8
MERCEDES-BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell (601) 210 D 2.9
MERCEDES-BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell (B602) 310 D 2.9
MERCEDES-BENZ T1 Pritsche/Fahrgestell (B602) 310 D 2.9

Bilder



Bild 1 von 4




Bild 2 von 4



Bild 3 von 4



Bild 4 von 4