

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.099.857.0 MM Teil-Motor VW 2.0 TDi (CR)

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel, Kolben und Ausgleichswellenmodul

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI
SEAT EXEO (3R2) 2.0 TDI
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI
SEAT EXEO ST (3R5) 2.0 TDI

Bilder