

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG

Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0

Telefax: 05852-650-66

Email: info@meyermotoren.de

Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

02.000.892.0 MM Teilkomplett-Motor BMW 2.5 D

Lieferumfang

Triebwerk mit Zylinderkopf, Einspritzpumpe, -düsen und -leitungen, Glühkerzen, Steuerteile, Ölfilter, Öldruckschalter, Dichtungen

Enthält

02.199.892.0 MM Rumpf-Motor BMW 2.5 TD

02.099.889.0 MM Teil-Motor BMW 2.5 D

02.303.886.0 MM Zylinderkopf o.NW BMW 2.5 D M51D25

02.630.888.0 MM Einspritzpumpe BMW 2.5 D (0460406994)

02.403.886.0 MM Zylinderkopf NEU o.NW BMW 2.5 D M51D25

Passend für

BMW 5 (E39) 525 td

BMW 5 (E39) 525 tds

BMW 5 Touring (E39) 525 tds

Bilder