

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

02.630.888.0 MM Einspritzpumpe BMW 2.5 D (0460406994)

Lieferumfang

Verteiler- oder Reiheneinspritzpumpe komplett einbaufertig

Passend für

BMW 5 (E34) 525 td
BMW 5 (E39) 525 td
BMW 5 (E39) 525 tds
BMW 5 Touring (E34) 525 td
BMW 5 Touring (E39) 525 tds
OPEL OMEGA B (V94) 2.5 TD (F69, M69, P69)
OPEL OMEGA B Caravan (V94) 2.5 TD (F35, M35, P35)

Bilder