

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.099.208.0 MM Teil-Motor VW 1,8 16V FSI

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel und Kolben

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI
AUDI A3 (8V1, 8VK) 1.8 TFSI quattro
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI
AUDI A3 Cabriolet (8V7, 8VE) 1.8 TFSI quattro
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI
AUDI A3 Limousine (8VS, 8VM) 1.8 TFSI quattro
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI
AUDI A3 Sportback (8VA, 8VF) 1.8 TFSI quattro
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI
AUDI A4 B8 (8K2) 1.8 TFSI quattro
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI
AUDI A4 B8 Avant (8K5) 1.8 TFSI quattro
AUDI A5 (8T3) 1.8 TFSI
AUDI A5 Cabriolet (8F7) 1.8 TFSI
AUDI A5 Sportback (8TA) 1.8 TFSI
AUDI TT (FV3, FVP) 1.8 TFSI
AUDI TT Roadster (FV9, FVR) 1.8 TFSI
SEAT LEON (5F1) 1.8 TSI
SEAT LEON SC (5F5) 1.8 TSI
SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI
SEAT LEON ST (5F8) 1.8 TSI 4Drive
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 1.8 TSI
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 1.8 TSI 4x4
SKODA SUPERB III (3V3) 1.8 TSI
SKODA SUPERB III Kombi (3V5) 1.8 TSI
VW GOLF ALLTRACK VII Variant (BA5, BV5) 1.8 TSI 4motion
VW PASSAT B8 (3G2, CB2) 1.8 TSI
VW PASSAT B8 Variant (3G5, CB5) 1.8 TSI
VW TOURAN (5T1) 1.8 TSI

Bilder



Bild 1 von 4



Bild 2 von 4




Bild 3 von 4



Bild 4 von 4