

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.099.458.0 MM Teil-Motor VW 1.4 16V

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel und Kolben

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

SEAT ALTEA (5P1) 1.4 16V
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 1.4 16V
SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 16V
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 16V
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4
SEAT IBIZA IV ST (6J8, 6P8) 1.4
SEAT LEON (1P1) 1.4 16V
SKODA FABIA II (542) 1.4
SKODA FABIA II Combi (545) 1.4
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.4
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4
VW CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 1.4
VW CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 1.4
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 16V
VW GOLF V (1K1) 1.4 16V
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4
VW GOLF VI (5K1) 1.4
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4
VW POLO (9N_, 9A_) 1.4 16V
VW POLO V (6R1, 6C1) 1.4 (6R1)

Bilder

