

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.099.484.0 MM Teil-Motor VW 2.0 16V FSI

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel und Kolben

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

AUDI A3 (8P1) 2.0 FSI
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 FSI
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 FSI
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 FSI
SEAT LEON (1P1) 2.0 FSI
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 FSI
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 FSI
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 FSI
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 FSI
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 FSI
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI
VW GOLF V (1K1) 2.0 FSI 4motion
VW JETTA III (1K2) 2.0 FSI
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 FSI
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 FSI
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 FSI

Bilder