

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.099.498.0 MM Teil-Motor VW 1.4 16V FSI

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel und Kolben

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

AUDI A1 (8X1, 8XK) 1.4 TFSI
AUDI A1 Sportback (8XA, 8XF) 1.4 TFSI
AUDI A3 (8P1) 1.4 TFSI
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 1.4 TFSI
AUDI A3 Sportback (8PA) 1.4 TFSI
SEAT LEON (1P1) 1.4 TSI
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 1.4 TSI
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 1.4 TSI
SKODA YETI (5L) 1.4 TSI
VW EOS (1F7, 1F8) 1.4 TSI
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 1.4 TSI
VW GOLF V (1K1) 1.4 TSI
VW GOLF V Variant (1K5) 1.4 TSI
VW GOLF VI (5K1) 1.4 TSI
VW GOLF VI Cabriolet (517) 1.4 TSI
VW GOLF VI Variant (AJ5) 1.4 TSI
VW JETTA III (1K2) 1.4 TSI
VW JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) 1.4 TSI
VW PASSAT B6 (3C2) 1.4 TSI
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 1.4 TSI
VW PASSAT B7 (362) 1.4 TSI
VW PASSAT B7 Variant (365) 1.4 TSI
VW SCIROCCO III (137, 138) 1.4 TSI
VW TIGUAN (5N_) 1.4 TSI

Bilder



Bild 1 von 4




Bild 2 von 4



Bild 3 von 4



Bild 4 von 4