

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.099.803.0 MM Teil-Motor VW 2.0 TDi (PDE)

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel und Kolben

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro
SEAT ALTEA (5P1) 2.0 TDI
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI
SEAT ALTEA XL (5P5, 5P8) 2.0 TDI 4x4
SEAT LEON (1P1) 2.0 TDI
SEAT TOLEDO III (5P2) 2.0 TDI
SKODA OCTAVIA II (1Z3) 2.0 TDI
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI
SKODA OCTAVIA II Combi (1Z5) 2.0 TDI 4x4
VW CADDY III Großraumlimousine (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) 2.0 TDI
VW CADDY III Kasten/Großraumlimousine (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2.0 TDI
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI
VW GOLF PLUS V (5M1, 521) 2.0 TDI
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI
VW GOLF V (1K1) 2.0 TDI 4motion
VW GOLF V Variant (1K5) 2.0 TDI
VW JETTA III (1K2) 2.0 TDI
VW TOURAN (1T1, 1T2) 2.0 TDI

Bilder



Bild 1 von 4



Bild 2 von 4



Bild 3 von 4



Bild 4 von 4