

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.099.844.0 MM Teil-Motor VW 2.0 TDi (CR)

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel, Kolben und Ausgleichswellenmodul

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI 16V quattro
AUDI A3 (8P1) 2.0 TDI quattro
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI
AUDI A3 Cabriolet (8P7) 2.0 TDI
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI 16V quattro
AUDI A3 Sportback (8PA) 2.0 TDI quattro
AUDI TT (8J3) 2.0 TDI quattro
AUDI TT Roadster (8J9) 2.0 TDI quattro
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI
SKODA SUPERB II (3T4) 2.0 TDI 4x4
SKODA SUPERB II Kombi (3T5) 2.0 TDI

SKODA SUPERB II Kombi (3T5) 2.0 TDI 4x4
VW EOS (1F7, 1F8) 2.0 TDI 16V
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI
VW GOLF VI (5K1) 2.0 TDI 4motion
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 16V
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 16V 4motion
VW PASSAT B6 (3C2) 2.0 TDI 4motion
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 16V
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 16V 4motion
VW PASSAT B6 Variant (3C5) 2.0 TDI 4motion
VW PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI
VW PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI
VW PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI
VW PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI 4motion
VW PASSAT CC B6 (357) 2.0 TDI 4motion
VW SCIROCCO III (137, 138) 2.0 TDI
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion
VW TIGUAN (5N_) 2.0 TDI 4motion

Bilder



Bild 1 von 6




Bild 2 von 6



Bild 3 von 6



Bild 4 von 6




Bild 5 von 6




Bild 6 von 6