

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.099.850.0 MM Teil-Motor VW 2.0 TDI (CR)

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel und Kolben

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

SEAT LEON (5F1) 2.0 TDI
SEAT LEON SC (5F5) 2.0 TDI
SEAT LEON ST (5F8) 2.0 TDI
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI / TDI RS 4x4
SKODA OCTAVIA III (5E3, NL3, NR3) 2.0 TDI RS
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI / TDI RS 4x4
SKODA OCTAVIA III Combi (5E5, 5E6) 2.0 TDI RS

Bilder

