

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

01.630.813.0 MM Pumpe-Düse-Element VW 1.4 TDi (PDE)

Lieferumfang

Pumpe/Düse-Element einzeln

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

SEAT CORDOBA (6L2) 1.4 TDI
SEAT IBIZA III (6L1) 1.4 TDI
SEAT IBIZA IV (6J5, 6P1) 1.4 TDI
SEAT IBIZA IV SC (6J1, 6P5) 1.4 TDI
SKODA FABIA II (542) 1.4 TDI
SKODA FABIA II Combi (545) 1.4 TDI
SKODA ROOMSTER (5J7) 1.4 TDI
SKODA ROOMSTER Praktik (5J) 1.4 TDI
VW POLO (9N_, 9A_) 1.4 TDI
VW POLO (9N_, 9A_) 1.4 TDI

Bilder



Bild 1 von 2



Bild 2 von 2