

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG

Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0

Telefax: 05852-650-66

Email: info@meyermotoren.de

Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

02.000.865.0 MM Teilkomplett-Motor BMW 2.0

Lieferumfang

Triebwerk mit Zylinderkopf, Wasserpumpe, Ölfilter, Öldruckschalter, Zündkerzen, Steuerteile, Dichtungen

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Enthält

02.099.865.0 MM Teil-Motor BMW 2.0

02.302.865.0 MM Zylinderkopf BMW 2.0

Passend für

BMW 1 (E81) 118 i
BMW 1 (E81) 120 i
BMW 1 (E87) 118 i
BMW 1 (E87) 118 i
BMW 1 (E87) 120 i
BMW 1 (E87) 120 i
BMW 1 Cabriolet (E88) 118 i
BMW 1 Cabriolet (E88) 120 i
BMW 1 Coupe (E82) 120 i
BMW 3 (E90) 318 i
BMW 3 (E90) 318 i
BMW 3 (E90) 320 i
BMW 3 (E90) 320 i
BMW 3 Cabriolet (E93) 320 i
BMW 3 Coupe (E92) 320 i
BMW 3 Touring (E91) 318 i
BMW 3 Touring (E91) 318 i
BMW 3 Touring (E91) 320 i
BMW X1 (E84) sDrive 18 i
BMW X1 (E84) sDrive 18 i

Bilder




Bild 1 von 4



Bild 2 von 4



Bild 3 von 4




Bild 4 von 4