

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

02.099.871.0 MM Teil-Motor BMW 1.6 16V

Lieferumfang

Motorblock mit Kurbelwelle, Pleuel und Kolben

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

- MINI MINI (R50, R53) Cooper
- MINI MINI (R50, R53) One
- MINI MINI Cabriolet (R52) Cooper
- MINI MINI Cabriolet (R52) One

Bilder