

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG

Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0

Telefax: 05852-650-66

Email: info@meyermotoren.de

Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

02.303.874.0 MM Zylinderkopf o.NW BMW 2.0 D DOHC (CR)

Lieferumfang

mit Ventilen, ohne Nockenwelle

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Passend für

BMW 1 (E81) 118 d

BMW 1 (E81) 118 d

BMW 1 (E81) 120 d

BMW 1 (E81) 120 d

BMW 1 (E87) 118 d

BMW 1 (E87) 118 d

BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d

BMW 1 Cabriolet (E88) 120 d

BMW 1 Coupe (E82) 120 d

BMW 1 Coupe (E82) 120 d

BMW 3 (E90) 318 d

BMW 3 (E90) 320 d

BMW 3 Cabriolet (E93) 320 d

BMW 3 Coupe (E92) 320 d

BMW 3 Touring (E91) 318 d

BMW 3 Touring (E91) 320 d

BMW X3 (E83) 2.0 sd

Bilder

