

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

02.000.877.0 MM Teilkomplett-Motor BMW 2.0

Lieferumfang

Triebwerk mit Zylinderkopf, Wasserpumpe, Ölfilter, Öldruckschalter, Zündkerzen, Steuerteile, Dichtungen

Preis

Preise werden nur in unserem Webkatalog eingeloggten Nutzern angezeigt

Enthält

- 02.099.877.0 MM Teil-Motor BMW 2.0
- 02.302.877.0 MM Zylinderkopf BMW 2.0 16V

Passend für

- BMW 1 (E81) 116 i
- BMW 1 (E81) 118 i
- BMW 1 (E87) 116 i
- BMW 1 (E87) 118 i
- BMW 1 Cabriolet (E88) 118 i
- BMW 3 (E90) 318 i
- BMW 3 Cabriolet (E93) 318 i
- BMW 3 Coupe (E92) 318 i
- BMW 3 Touring (E91) 318 i

Bilder



Bild 1 von 4




Bild 2 von 4



Bild 3 von 4



Bild 4 von 4