

W.Meyer Motoreninstandsetzungen GmbH & Co.KG
Konauer Straße 21
21354 Bleckede

Telefon: 05852-950-0
Telefax: 05852-650-66
Email: info@meyermotoren.de
Homepage: www.meyermotoren.de



Details zum Artikel

04.000.132.0 MM Teilkomplett-Motor Ford 2.0 OHC

Lieferumfang

Triebwerk mit Zylinderkopf, Wasserpumpe, Ölfilter, Öldruckschalter, Zündkerzen, Steuerteile, Dichtungen

Enthält

04.099.132.0 MM Teil-Motor Ford 2.0 OHC

04.303.122.0 MM Zylinderkopf o.NW Ford 2.0 OHC

Passend für

FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 2.0

FORD SIERRA I Schrägheck (GBC) 2.0

FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0

FORD SIERRA II (GBG, GB4) 2.0 i

FORD SIERRA II Schrägheck (GBC, GBG) 2.0

FORD SIERRA II Schrägheck (GBC, GBG) 2.0 i

FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0

FORD SIERRA II Turnier (BNG) 2.0 i

FORD SIERRA Turnier (BNC) 2.0

Bilder